



平成 28 年 1 月 12 日

各 位

会社名 愛知製鋼株式会社
代表者名 取締役社長 藤岡 高広
(コード番号: 5482 東証・名証 第1部)
問合せ先 経営管理本部
総務部長 林 晴夫
(TEL. 052 - 603 - 9216)

当社知多工場 第2棒線圧延工場事故に関するお知らせ

平成28年1月8日の23時40分ごろ、当社、知多工場内の第2棒線圧延工場におきまして爆発事故が発生いたしました。

近隣住民の皆様やお客様をはじめとする多くの方々に多大なるご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

被害の状況につきましては、事故が発生した加熱炉および建屋の一部が損傷しております。原因につきましては、現在、消防および警察に協力し調査中でございます。

今後、早急な原因究明と再発防止策を徹底していくとともに、現在、対策本部を立ち上げ、建屋、設備の損傷状態を確認しながら、関係者一同全力を尽くし、第2棒線圧延工場の生産ライン復旧に努めております。

現時点での復旧見通しとしては、1ヶ月以上を想定しており、復旧までの間、弊社在庫での対応や代替ラインでの生産、同業他社様への生産委託も含め、お客様にはご迷惑をおかけすることのないよう、精一杯、責任を果たしていく所存でございます。

なお、本件が当社連結業績に与える影響は、現時点では不明でございますが、詳細が判明し、開示が必要と判断した場合は、速やかに開示いたします。

以上